## شرکت گام الکتریک

. (سهامی خاص - تأسیس ۱۳۷۳) **تحت لیسانس MERKLE آلمان** 



## **GOUGING RECTIFIERS**

TYPE: ParsG Model: 1003TS

- Suitable for removing welding defects or furrowing work, piece
- High quality welding in MMA proces
- Easy arc striking stable and spatter free arc
- Excellent gouging with carbon electrodes
- Anti-stick system
- Service & warrenty

# رکتیفایرهای گوجینگ

تىپ: ParsG

مدل: 1003TS

- 💠 پاکسازی قسمتهای معیوب جوش و یا ایجاد شیار روی قطعه کار

  - 🔶 ایجاد قوس بسیار آسان، پایدار و بدون پاشیدگی
  - 🔸 امکان گوجینگ عالی با الکترودهای مخصوص کربن
- 🔸 سیستم الکترونیکی جلوگیری از چسبیدن الکترود به قطعه کار
  - 🔸 دوره ضمانت با پشتیبانی و خدمات



MMA













PLASMA









SAW









### تعت لىسانس MERKLE آلمان

## **GOUGING RECTIFIERS TYPE ParsG**

#### Model 1003TS

The ParsG series rectifiers are heavy duty power sources for critical gouging in work shop and all weather field conditions.

This machine is optimized for arc-air gouging which is away of removing defective weld separate welded pieces, prepare edges, preparation of root runs and for other forms of weld preparation.

The ParsG series are three phase, electronic controlled. This system allows to have a stabilized output current, easy striking and easy-controlled molten pool. Thanks to a particular antistick device, If any excessive temperature, short circuit or the possible sticking of the electrode should take place, the current is reduced to its minimum value.

"Arc force" System facilitates job to the low current. Once the shot circuit is eliminated, the normal operating conditions are immediately reset.

#### **EXCELLENT FEATURE OF MACHINE**

- Continuous regulation of gouging current. Adjustment can be made during gouging
- As table, spatter free arc and easily controlled molten pool
- Constant gouging current regardless of cable length, arc voltage, mains voltage variation
- Excellent striking capabilities
- Anti-stick & Arc force system
- Overload and short circuit protection
- High efficiency and high power factor
- Excellent case protection against circumference agent and etc
- Designed according to international standards CE, ISO, IEC

#### **ACCESSORIES**

· Earth clamp with cable

#### **OPTIONAL**

- Machine with MMA property (T model)
- Arc force and hot start
- Offshore type
- Gouging torch
- Remote control with hand

## Arc Welding & Cutting Equipment

## رکتیفایرهای گوجینگ

## تىپParsG مدل 1003TS

رکتیفایرهای ParsG برای کار در شرایط سخت و سنگین در کارخانجـات و نیـز کار در بدترین شرایط آب و هوایی ساخته شده اند. از این دستگاه می توان برای برداشتن جوشهای ناقص، جـداکردن قطعـات جـوش داده شـده، ایجاد شیار و آماده سازی پاس ریشه و هر نـوع آمـاده سـازی جـوش اسـتفاده نمود.دستگاههای ParsG سه فاز و با کنترل الکترونیکی می باشند. این سیستم باعث جریان خروجی تثبیت شده، ایجاد قوس بسیار آسان و کنترل ساده حوضچه مذاب می شود. در صورت چسبیدن الکتـرود بـه قطعـه کـار، سیسـتم Anti-stick جریان گوجینگ را به سطح مینیمم کاهش می دهد و از چسبیدن الکترود به قطعه کار جلوگیری می نمایید. سهولت کیار در جریانهای پایین از مزایای مهم این دستگاه است. همچنین اگر افزایش حرارت غیـر مجـاز یـا اتصـال کوتاه روی دهد، جریان خروجی به همان سطح مینیمم کاهش یافته و پس از رفع این شرایط دستگاه بطور اتوماتیک به حالت طبیعی بر می گردد.

#### ویژ گیهای برجسته دستگاه

- تنظیم جریان گوحینگ بطور پیوسته با دامنه زیاد و امکان تنظیم در حین کار
  - کنترل بہینه حوضچه مذاب و قوس پایدار و بدون پاشیدگی
- حساس نبودن جریان گوحینگ به نوسانات ولتاژ شبکه و طول قوس و طول کابل
  - قوس بسیار عالی در شروع به کار
  - ♦ مجهز به سیستم Anti-stick و Arc force
    - حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه
      - ضریب قدرت بالا و راندمان زیاد
  - ♦ حفاظت عالى بدنه در مقابل عوامل محيطى و ...
  - ♦ طراحی مطابق استانداردهای بین المللیCE, ISO, IEC

## صمایم ♦ کابل و انبر اتصال

#### در صورت سفارش

- دستگاه با قابلیت جوشکاری الکترود پوشش دار (مدل T )
  - سیستم کنترل قوس Arc Force و Hot Start
    - دستگاه های Off Shore
    - تورچ مخصوص گوجینگ
    - کنترل از راه دور دستی

# CHNICAL DATA

| WELDING OUTPUT  |   | ParsG100315 |
|---|---|-------------|
| Max Welding Current                                     | Α | 1000        |
| Welding Current at 60% Duty Cycle (40°C)                | Α | 800         |
| Welding Current at 100% Duty Cycle (40°C) <sup>1</sup>  | Α | 750         |
| No. Load Voltage  | V | 80          |
| MAINS CONNECTION (Three Phase, 50Hz, 400V) <sup>2</sup> |   |             |
| Fuso  | Λ | 100 (D)     |

| Fuse                                | Α               | 100 (D) |
|-------------------------------------|-----------------|---------|
| Primary Current at 100% duty cycle  | Α               | 61      |
| No. Load Power                      | Kw              | 0.98    |
| Installed Power (max)               | KVA             | 69.2    |
| Mains Cable Cross Section (Cu, Nyy) | mm <sup>2</sup> | 4 x 10  |

#### **MISCELLANEOUS**

| Facility of Welding and Gouging   |    | Welding MMA and gouging |
|-----------------------------------|----|-------------------------|
| Cooling                           |    | FAN                     |
| Protection Class (Acc. to IEC529) | ·  | IP21S                   |
| Insulation Class                  | ·  | F                       |
| Dimension (L*W*H)                 | cm | 82 x 53 x 100           |
| Weight                            | kg | 210                     |

توجه: حق تغییر کلیه مشخصات بدون اطلاع قبلی برای شرکت گام الکتریک محفوظ خواهد بود.

F: Fasted action fuse D: Delayed action fuse Gaam Electric reserves the rights to change the specifications without notice. 1. First digit number of the name of machine (for ex. 3 in PARS G 1003TS) is the version of machine.

